



Códigos de Erro VRF — Mitsubishi Heavy Hyper Multi (KX)

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
E1	Erro de comunicação do controle remoto.
E2	Endereço de unidade interna duplicado.
E3	Erro na linha de sinal da unidade externa.
E5	Erro de comunicação entre unidade interna e externa durante a operação.
E6	Anormalidade do termistor do trocador de calor da unidade interna.
E7	Anormalidade do termistor de ar de retorno da unidade interna.
E9	Problema no dreno da unidade interna.
E10	Excesso de unidades internas (mais de 17) num único controle remoto.
E12	Erro de ajuste de endereço na unidade interna.
E16	Anormalidade do motor do ventilador da unidade interna.
E19	Erro de ajuste na verificação de operação do motor de dreno.
E28	Anormalidade do termistor do controle remoto.
E30	Conexão incompatível entre unidade interna e externa.
E31	Endereço de unidade externa duplicado.
E32	Fase L3 aberta na alimentação.
E36	Temperatura de descarga anormal (Tho-D1) ou retorno de líquido.
E37	Anormalidade do termistor do trocador externo / sub-resfriamento.
E38	Anormalidade do termistor de ar ambiente (Tho-A).
E39	Anormalidade do termistor de descarga (Tho-D1).
E40	Atuação do pressostato de alta pressão (63H1).
E42	Corte de corrente (sobrecorrente do compressor).
E43	Excesso de unidades internas conectadas ou capacidade total.
E45	Erro de comunicação entre a placa do inverter e o controle da unidade externa.
E46	Métodos de endereçamento misturados na mesma rede.
E48	Anormalidade do motor do ventilador de corrente contínua da unidade externa.
E49	Baixa pressão anormal.
E53	Anormalidade do termistor de sucção (Tho-S).

CÓDIGO	O QUE INDICA
E54	Anormalidade do sensor de alta / baixa pressão.
E55	Anormalidade do termistor sob a cúpula do compressor (Tho-C1).
E56	Anormalidade do sensor de temperatura do transistor de potência (Tho-P).
E58	Compressor anômalo por perda de sincronismo.
E59	Falha na partida do compressor.
E63	Parada de emergência (sinal externo).

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br